



Aufstellung und Installation
Setup and installation

VIDEO

<http://fg.am/fat300install>

FELDER®


Návod k obsluze Překlad

Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder


FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S



Návod k obsluze dobře uschovejte k pozdějšímu použití!

A-6060 HALL in Tirol, KR-Felder-Straße 1, Austria, Tel. +43 (0) 5223 58500, Fax +43 (0) 5223 56130, info@felder.at		FELDER www.felder.at	
TYPE : FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S			
NR.: XXX-XXX/XX-XX			
V: ---	PH: ---	HZ: ---	A: ---
KW: --- S1			
Baujahr / year of construction / ANNEE DE CONSTR.: 2017			
ARBEITSTISCH / working table	FAT 300	FAT300S	FAT 500S
EIGENGEWICHT / net weight	75 KG	125 KG	170 KG
TRAGLAST / load capacity	MAX: 300 KG	300 KG	500 KG
Made in Austria			

 **Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku! Při dodání je třeba stroj ihned zkontrolovat! V případě škod způsobených přepravou popř. chybějících dílů je třeba přepravci ihned doručit písemné hlášení o škodě, včetně sepsání protokolu o škodě. O této skutečnosti dodavatele uvědomte také!**

 **Pro Vaši bezpečnost i bezpečnost Vašich pracovníků je nezbytné, abyste si před uvedením stroje do provozu nejprve důkladně prostudovali návod k obsluze. Tento návod k obsluze pečlivě uschovejte, protože tvoří součást stroje! Uložte jej v dosahu uživatele, který se strojem pracuje nebo na něm provádí údržbu či opravy!**

FELDER | Výrobek společnosti skupiny FELDER!

© Felder KG
KR-FELDER-STR.1
A-6060 Hall in Tirol

Tel.: +43 (0) 5223 / 58 50 0
Fax: +43 (0) 5223 / 56 13 0

E-mail: info@felder-group.com
Internet www.felder-group.com

Obsah

Obsah

1 Všeobecné informace	4
1.1 Vysvětlení symbolů	4
1.2 Informace o návodu k obsluze	4
1.3 Ochrana autorských práv	4
1.4 Odpovědnost výrobce a poskytované záruky	5
1.5 Prohlášení o záruce	5
1.6 Náhradní díly	5
1.7 Likvidace	5
2 Bezpečnost	6
2.1 Použití v souladu s určením	6
2.2 Obsah návodu k obsluze	6
2.3 Změny a přestavby stroje	6
2.4 Odpovědnost provozovatele	7
2.5 Požadavky na personál	7
2.6 Bezpečnost práce	7
2.7 Osobní ochranné prostředky	8
2.8 Nebezpečí související s provozem stroje	8
3 Technické údaje	9
3.1 Rozměry a hmotnost	9
4 Nastavení a příprava	10
4.1 Bezpečnostní pokyny	10
4.2 Přejímka dodávky	10
4.3 Obal	10
4.4 Skladování	11
4.5 Přeprava	11
5 Obsluha	12
5.1 Bezpečnostní pokyny	12
5.2 Potřeba místa	12
6 Obsluha	13
6.1 Povolené a zakázané pracovní postupy	13
6.2 Nastavení pracovní výšky	13
6.3 Zařízení na otáčení desek pro pracovní stoly FELDER	14
7 Údržba / Čištění stroje	14
8 Příloha - Prohlášení o shodě	15

Všeobecné informace

1 Všeobecné informace

1.1 Vysvětlení symbolů

Důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou označeny symboly. Tyto pokyny týkající se bezpečnosti práce je třeba

bezpodmínečně dodržovat. V těchto případech postupujte obzvlášť opatrně, abyste předešli nehodám, zraněním osob a hmotným škodám.



Výstraha! Nebezpečí poranění nebo ohrožení života!

Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození zdraví, poranění, trvalému zdravotnímu poškození nebo smrti.



Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku!

Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození, selhání nebo výpadku stroje.



Upozornění:

Tento symbol označuje doporučení a informace, jejichž dodržování je nezbytné pro efektivní a bezporuchovou manipulaci se strojem.

1.2 Informace o návodu k obsluze

Tento návod k obsluze popisuje bezpečné a správné zacházení se strojem. Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní upozornění a pokyny, které jsou v něm uvedeny, a dále místní bezpečnostní předpisy platné pro danou oblast použití a všeobecné bezpečnostní předpisy. Před zahájením veškerých prací se strojem si prostudujte

celý návod k obsluze, zejména kapitulu „Bezpečnost“ a veškeré další bezpečnostní pokyny. Přečtenému textu je nutno porozumět. Tento návod k obsluze tvoří nedílnou součást stroje. Je třeba jej uchovávat v bezprostřední blízkosti stroje tak, aby byl kdykoli k dispozici. Při předávání stroje je třeba vždy předat i návod k obsluze.

1.3 Ochrana autorských práv

S tímto návodem k obsluze je nutno zacházet jako s důvěrným materiálem. Návod je určen výhradně pro osoby, které pracují se strojem. Všechny zde uvedené údaje, texty, výkresy, obrázky a jiná vyobrazení jsou chráněny ve smyslu zákona o autorských právech a podléhají dalším průmyslovým ochranným právům. Jakékoli jejich neoprávněné využití je trestné.

Informace obsažené v tomto návodu k obsluze není bez písemného svolení výrobce dovoleno předávat (ani částečně) třetím osobám ani je jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě rozmnožovat, komerčně využívat nebo sdělovat.

Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Další nároky jsou vyhrazeny. Vyhrázujeme si veškerá práva na uplatnění průmyslových ochranných práv.

Všeobecné informace

1.4 Odpovědnost výrobce a poskytované záruky

Veškeré údaje a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly sepsány s ohledem na platné předpisy, nejlepší dostupnou techniku a naše dlouholeté poznatky a zkušenosti. Před zahájením jakýchkoli prací se strojem a na stroji si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte! Za škody a poruchy způsobené nedodržáním pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Textové a grafické údaje nemusí nutně odpovídat rozsahu dodávky. Obrázky a grafická vyobrazení nejsou v měřítku 1:1. V

případě zvláštního provedení, využití možnosti objednání volitelné výbavy nebo z důvodu nejnovějších technických změn se skutečný rozsah dodávky může lišit od zde uvedených informací, pokynů a grafických vyobrazení. V případě dotazů kontaktujte prosím výrobce. Vyhrazujeme si právo na technické změny výrobku v rámci zlepšování jeho užitečných vlastností a dalšího vývoje.

1.5 Prohlášení o záruce

Záruční doba se řídí národními ustanoveními a lze se o ní informovat na stránkách www.felder-group.com.

1.6 Náhradní díly



Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku!

Použití nesprávných nebo vadných náhradních dílů může vést k poškození stroje, chybným funkcím, nebo dokonce k celkovému výpadku stroje.

V případě používání neschválených náhradních dílů zanikají veškeré nároky zákazníka vůči výrobcí, výrobcem pověřeným osobám, obchodníkům a zástupcům na záruku, servis a náhradu škody včetně nároků vyplýva-

jších ze zákonné odpovědnosti.

Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.



Upozornění: Originální náhradní díly, které byly schváleny k používání, jsou uvedeny v samostatném katalogu náhradních dílů, který je přiložen ke stroji.

1.7 Likvidace



Pozor! Elektroodpad, elektronické součástky, maziva a jiné pomocné materiály podléhají předpisům o nakládání s nebezpečnými odpady a jejich likvidaci mohou provádět pouze oprávněné odborné firmy!

Jestliže má být stroj po uplynutí doby životnosti sešrotován, je třeba všechny součásti roztrždit podle tříd materiálu, aby byla možná jejich následná recyklace nebo oddělené sešrotování. Konstrukce stroje je celooceňovaná, což usnadňuje třídění. Navíc je tento konstrukční materiál snadno likvidovatelný, nezatěžuje životní prostředí a neohrožuje bezpečnost personálu. Při likvi-

daci je nutné dodržovat mezinárodní předpisy, normy platné v zemi určení, jakož i všechna příslušná ustanovení týkající se ochrany životního prostředí.

Bezpečnost

2 Bezpečnost

Stroj byl v době svého vývoje a výroby zkonstruován a vyroben podle platných a uznávaných pravidel techniky a je považován za provozně bezpečný.

Mohou s ním však být spojena jistá rizika a nebezpečí v případě, že s ním budou pracovat osoby bez předepsané kvalifikace, nebo že bude používán neodborným způsobem, nebo v rozporu se svým určením. Kapitola „Bezpečnost“ podává přehled o všech důležitých bezpečnostních aspektech optimální ochrany osob a také bezpečného a bezporuchového provozu stroje.

Kromě toho jsou v dalších kapitolách tohoto návodu k obsluze uvedeny konkrétní bezpečnostní pokyny pro předcházení nebezpečným situacím. Tyto pokyny jsou vždy označeny příslušnými symboly. Navíc je třeba věnovat pozornost piktogramům, štítkům, značkám a nápisům nacházejícím se na stroji. Ty se v žádném případě nesmí odstraňovat a je třeba je udržovat v čitelném stavu.

2.1 Použití v souladu s určením

Stroj v tomto návodu popsán je určen výhradně k: Jako základací vozík, podpěrné zařízení, stohovací vozík nebo pomocné pracoviště

Obrábění jiných materiálů než dřeva je povoleno pouze s písemným souhlasem výrobce. Bezpečnost provozu je zaručena pouze v případě používání stroje v souladu s

určením.

K používání v souladu s určením patří rovněž přesné dodržování provozních podmínek, jakož i údajů a pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Stroj smí být provozován pouze s díly a originálním příslušenstvím od výrobce.



Pozor! Jakékoli používání stroje nad rámec jeho určení, popř. zcela jiný způsob používání stroje, jsou zakázány a jsou považovány za použití v rozporu s určením. Nároky jakéhokoli druhu uplatňované vůči výrobcu, popř. vůči jím zplnomocněným osobám, z důvodu škod vzniklých používáním stroje v rozporu s určením jsou vyloučeny. Za všechny škody vzniklé v důsledku používání stroje v rozporu s určením ručí pouze provozovatel.

2.2 Obsah návodu k obsluze

Každá osoba, která je pověřena prováděním prací na stroji nebo se strojem, si před začátkem práce musí přečíst tento návod k obsluze a musí mu porozumět. To platí i v případě, že tato osoba již dříve s takovým či podobným strojem pracovala nebo byla pro práci na stroji vyškolená výrobcem.

Znalost obsahu návodu k obsluze je jedním z

předpokladů pro ochranu osob před případnými riziky a pro předcházení chybám, a je tedy nezbytná pro bezpečný a bezporuchový provoz stroje. Provozovateli se doporučuje nechat si od pracovníků pověřených prováděním prací na stroji nebo se strojem prokazatelně potvrdit, že se s obsahem návodu k obsluze seznámili.

2.3 Změny a přestavby stroje

V zájmu prevence rizik a zajištění optimálního výkonu se na stroji nesmějí provádět žádné změny ani nástavby a přestavby, které nebyly výslovně povoleny výrobcem.

Všechny piktogramy, štítky, značky a nápisy nacházející se na stroji je třeba udržovat v dobře čitelném stavu a

jejich odstraňování je zakázáno. Poškozené nebo nečitelné piktogramy, štítky, značky a nápisy je třeba neprodleně nahradit.

2.4 Odpovědnost provozovatele

Tento návod k obsluze je třeba uchovávat v bezprostřední blízkosti stroje a osoby, které se strojem pracují, k němu musí mít trvale přístup. Stroj smí být provozován pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu. Před každým zapnutím stroje je třeba zkontrolovat, zda stroj nevykazuje zjevné vady a je v pořádku. Pokyny uvedené v návodu k obsluze je třeba dodržovat v plném rozsahu a bez omezení!

Kromě bezpečnostních upozornění a pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze je třeba respektovat a dodržovat i místní předpisy v oblasti prevence úrazů

a všeobecné bezpečnostní předpisy platné pro oblast použití stroje a také platná ustanovení na ochranu životního prostředí.

Provozovatel a jím pověřený personál zodpovídají za bezporuchový provoz stroje a za jednoznačné stanovení pravomocí a kompetencí při instalaci, obsluze, údržbě a čištění stroje. Stroj, nástroje a příslušenství je třeba udržovat mimo dosah dětí.

2.5 Požadavky na personál

Se strojem smí pracovat pouze pověřený a vyškolený odborný personál. Tento personál musí být poučen o funkcích stroje a potenciálních rizicích. Za odborný personál jsou považovány takové osoby, které na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností, jakož i znalosti příslušných ustanovení dokážou posoudit práce, které jsou jim svěřeny, a rozpoznat možná nebezpečí. Pokud personál potřebné znalosti nemá, je nutno jej vyškolit. Kompetence pro práci se strojem (instalace, obsluha, údržba, opravy) musí být jasně stanoveny a důsledně dodržovány. Se strojem smí pracovat pouze osoby, od nichž lze očekávat, že budou svoji práci vykonávat spolehlivě. Je třeba vyvarovat se jakýchkoli pracovních postupů, které by mohly ohrozit bezpečnost osob, životního prostředí nebo stroje. Se stro-

jem zásadně nesmějí pracovat osoby nacházející se pod vlivem drog, alkoholu nebo léků snižujících pozornost. Při výběru personálu je třeba respektovat specifické předpisy pro věk a profesi platné v místě použití stroje. Obsluha musí zajistit, aby se nepovolané osoby zdržovaly v dostatečně velké, bezpečné vzdálenosti od stroje. Pokud personál zjistí, že na stroji došlo ke změnám, které by mohly ohrozit bezpečnost, je o tom okamžitě povinen vyrozumět provozovatele.

2.6 Bezpečnost práce

Dodržováním bezpečnostních upozornění a pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze lze během práce se strojem a na stroji předcházet případným újmám na zdraví a hmotným škodám. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek ohrožení osob a poškození nebo zničení stroje. V případě nedodržení bezpečnostních upozornění a pokynů uvedených v tomto návodu k

obsluze, předpisů v oblasti prevence úrazů a všeobecných bezpečnostních ustanovení platných pro oblast použití stroje jsou vyloučeny jakékoli nároky na náhradu škody, včetně nároků vyplývajících ze zákonné odpovědnosti, vůči výrobcí nebo jeho zaměstnancům.

Bezpečnost

2.7 Osobní ochranné prostředky

Při práci se strojem a na stroji je třeba respektovat následující zákazy:



Osoby s dlouhými vlasy musí používat síťku na vlasy!

Při práci na stroji a se strojem je zásadně třeba nosit:



Ochranný pracovní oděv

Přiléhavý pracovní oděv (s nízkou odolností proti roztržení, bez širokých rukávů). Obsluha musí odložit prsteny i jiné šperky apod.



Bezpečnostní obuv

Na ochranu před padajícími těžkými díly a uklouznutím na podlaze, která není protiskluzová.

2.8 Nebezpečí související s provozem stroje

Stroj byl podroben analýze rizik. Konstrukce a provedení stroje, zakládající se na této analýze, odpovídají současným technickým požadavkům.

Pokud se stroj používá v souladu s určením, je provozně bezpečný.

Přesto však i nadále existují jistá zbytková rizika!





Výstraha! Zbytková rizika / Nebezpečí zranění!

- Riziko pohmoždění, zachycení, nárazu.
- Nebezpečí poranění v důsledku nedostatečné přípravy!
- Nepracujte na mokré nebo kluzké podlaze.
- Je přísně zakázáno stoupat na stroj - nebezpečí pádu.
- Při přepravě vždy zohledněte těžiště stroje (nebezpečí překlopení).

Technické údaje

3 Technické údaje

3.1 Rozměry a hmotnost



Obr. 3-1: Rozměry FAT 300

Obr. 3-2: Rozměry FAT 300S / FAT 500S

Stroj	FAT 300	FAT 300S	FAT 500S
Rozměry podstavce A x B (max.)	1290 x 800	1520 x 930	1520 x 1055
Pracovní deska C x D	1200 x 739	1650 x 940 / 2070 x 1170	
Celková výška E (Pozice: nahore)	cca. 1020	cca. 1040	cca. 1075
Celková výška E1 (Pozice: dole)	cca. 425	cca. 445	cca. 470
Nosnost H (max.)	300 kg	300 kg	500 kg
Čistá hmotnost *)	cca. 75 kg	cca. 125 kg	cca. 170 kg
Hmotnost - Pracovní deska	15 kg	38 kg	60 kg
Provozní teplota/teplota okolí	+10 až +40 °C	+10 až +40 °C	+10 až +40 °C
Stroj včetně obalu			
Délka x Šířka x Výška	1200x800x400	1680x1160x575	1680x1160x605
Transportní šířka min.	640	830	920
Hmotnost (cca.)*)	98 kg	175 kg	220 kg
Skladovací teplota	-10 až +50 °C	-10 až +50 °C	-10 až +50 °C

Upozornění: Všechny údaje uvedené v mm. Uvedené míry jsou střední hodnoty a platí pro stroje ve standardní výbavě.

*) bez pracovní desky

Nastavení a příprava

4 Nastavení a příprava

4.1 Bezpečnostní pokyny

 **Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.**
Nesprávnou a neodbornou přepravou se stroj může poškodit nebo zničit.

 **Výstraha! Nebezpečí zranění!**
Během přepravy a také při nakládce a vykládce hrozí nebezpečí poranění padajícími díly.

Proto je zásadně třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

- Pod zvednutými břemeny se nikdy nesmějí nacházet osoby.
- Stroj přemísťujte vždy s největší péčí a opatrností.
- Používejte pouze vhodné vázací prostředky a zvedací zařízení s dostatečnou nosností.
- Stroj nesmí být nikdy přepravován na vyčnívajících částech stroje (např. pracovní stůl).
- Při přepravě vždy zohledněte těžiště stroje (nebezpečí překlopení).
- Zajistěte stroj proti sklouznutí do strany.
- Lana, popruhy a jiná zvedací zařízení musí být vybavena bezpečnostními háky.
- Nepoužívejte natržená nebo odřená lana.
- Lana ani popruhy nesmějí být zauzlované.
- Lana ani popruhy nesmějí přijít do styku s ostrými hranami.
- Stroj přepravujte co nejšetrněji, abyste předešli možným škodám.
- Zamezte mechanickým otřesům.
Při zámořské přepravě musí být stroj neprodyšně zabalen a chráněn proti korozi (pomocí sušicího prostředku).

4.2 Přejímka dodávky

Ihned po obdržení stroje je třeba zkontrolovat, zda je dodávka úplná a zda nebyla při přepravě poškozena. V případě zjevného poškození při přepravě dodávku nepřijímejte nebo ji převezměte pouze s výhradou. Rozsah škody vyznačte na přepravních dokladech/ dodacím listu přepravce. Zahajte reklamační řízení.

Vady, které nezjistíte okamžitě, reklamujte neprodleně po jejich zjištění, protože nároky na náhradu škody lze uplatnit pouze v reklamační lhůtě.

4.3 Obal

Pokud nebyla sjednána dohoda o zpětném převzetí obalu, rozřídte obalové materiály podle druhu a velikosti a zajistěte jejich další využití nebo recyklaci.

 **Pozor! Obalové materiály vždy ekologicky zlikvidujte podle platných místních předpisů pro likvidaci odpadu. Případně se obraťte na některou z recyklačních společností.**

 **Upozornění: Chraňte životní prostředí!**
Obalové materiály jsou cenné suroviny a lze je v mnoha případech dále využít nebo účelně upravit a recyklovat.

Nastavení a příprava

4.4 Skladování

Balíky ponechte až do montáže/instalace uzavřené a skladujte je v souladu se značkami o způsobu uložení a skladování umístěnými na vnější straně obalu.

Při skladování dodržujte následující pravidla:

- Neskladujte na nechráněném stanovišti.
- Skladujte v suchém a bezprašném prostředí.
- Nevystavujte agresivním prostředkům.
- Chraňte před slunečním zářením.
- Zamezte mechanickým otřesům.
- Skladovací teplota: -10 až +50 °C.
- Max. vlhkost vzduchu: 60 %.
- Vyvarujte se vysokých teplotních výkyvů (tvoření kondenzátu).
- Naolejujte všechny nezakryté části stroje (ochrana proti korozi).
- Při delším skladování (> 3 měsíce) naolejujte všechny nezakryté části stroje (ochrana proti korozi). Pravidelně kontrolujte celkový stav všech dílů a obalu. V případě potřeby opravte nebo obnovte konzervaci.
- Při skladování ve vlhkém prostředí musí být stroj neprodyšně zabalen a chráněn proti korozi (sušící prostředek).


4.5 Přeprava



Upozornění:

Transportní šířka je méně než 1000 mm. Díky tomu je možná přeprava dveřními otvory. Montáž viz samostatný návod k montáži, který je přiložen ke stroji, popř. k pracovních deskách.

Pro bezproblémové složení jsou v závislosti na vybavení zapotřebí 2–3 pomocníci.



FAT 300 - ca. 75 kg

FAT 300S - ca. 175 kg
FAT 500S - ca. 220 kg

FAT 300:

Stroj je dodáván částečně smontovaný na paletě. Pro bezproblémovou montáž poskytněte k dispozici minimálně dalšího pomocníka.

FAT 300S / FAT 500S:

Stroj je dodáván v kompletně smontovaném stavu na paletě.

Pozor! Nebezpečí poranění z důvodu vysoké hmotnosti! Pro bezproblémové složení jsou v závislosti na vybavení zapotřebí 2–3 pomocníci.

Stroj je našroubován na paletě pomocí několika pojistný šroub. (4 x Pojistný šroub)

Stroj lze vykládat/dopravovat pomocí VZV a paletovacího vozíku(ů), případně pomocí jeřábu.

1 Pojistný šroub

Obr. 4-1: Přepravní zajištění

Obsluha

5 Obsluha

5.1 Bezpečnostní pokyny



Výstraha! Nebezpečí zranění! Nesprávná a neodborná montáž a instalace může vést k těžké újmě na zdraví nebo škodám na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověřeni a poučení pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.

- Před montáží a instalací zkontrolujte, zda je stroj kompletní a v bezvadném technickém stavu.
- Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti. Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje mohou způsobit úraz!
- Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb.




Výstraha! Nebezpečí zranění! Neúplný, vadný nebo poškozený stroj může způsobit vážnou újmu na zdraví nebo škody na majetku. Montujte a instalujte pouze zcela neporušený stroj (a jeho součásti).

5.2 Potřeba místa



Upozornění:

Montáž viz samostatný návod k montáži, který je přiložen ke stroji, popř. k pracovních deskách.



Obr. 5-1: Prostorové požadavky/Rozměry

Požadavky na místo instalace stroje:

- Provozní teplota/teplota prostředí: +10 až +40 °C
- Dostatečná stabilita a nosnost pracovní plochy
- Pracoviště musí být dostatečně osvětlené
- Je třeba zajistit stínění nebo dostatečnou vzdálenost od sousedních pracovišť

Pro obsluhu a údržbu musí být okolo stroje zajištěn minimální volný prostor 500 mm.

Obsluha

6 Obsluha

- !** Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku! Nebezpečí překlopení
Obrábějte pouze ty obrobky, které mohou být bezpečně umístěny.
Nosnost (max.) FAT 300 & FAT 300S - 300 kg / FAT 500S - 500 kg

6.1 Povolené a zakázané pracovní postupy

Povolené pracovní postupy:

- Možnosti použití jako: Jako zakládací vozík, podpěrné zařízení, stohovací vozík nebo pomocné pracoviště

Následující pracovní techniky jsou na tomto stroji zásadně zakázány:


- Je přísně zakázáno stoupat na stroj - nebezpečí pádu.

6.2 Nastavení pracovní výšky

- !** Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku!
Před přestavením průchodné výšky pracovní (především směrem dolů) dbejte na to, aby se pod pracovní stůl nenacházely žádné obrobky nebo jiné předměty (nebezpečí uchycení).

Upozornění: Vyhněte se trhavým pohybům.
Vytlačte páku na stojanu stroje --> až k zarážce !

FAT 300




Nastavení pracovní výšky (plynule nastavitelná)

FAT 300:	425 - 1020 mm
FAT 300S:	445 - 1040 mm
FAT 500S:	470 - 1075 mm

- Zablokování brzdou: zatlačte dovnitř a aretujte
- Pracovní stůl - postavte nahoru ④
Nožní pedál: zatlačte dolů
- Posuňte pracovní stůl dolů ⑤
Vytlačte páku na stojanu stroje.
 - až k zarážce
 - stiskněte a podržte stisknuté

FAT 300S / 500S




FAT 300
pomalu tlačte nahoru
FAT 300S / FAT 500S
zatlačte dolů

- Pracovní stůl
- otočná pogumovaná masivní kolečka s brzdou
- Nožní pedál

Obr. 6-1: Nastavení pracovní výšky

6.3 Zařízení na otáčení desek pro pracovní stoly FELDER

- !** Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku! Nebezpečí překlopení - Nosnost (max.) 100 kg
Montáž a uvedení do provozu: Viz také samostatný montážní návod




Obr. 6-2: Zařízení na otáčení desek

K modelům FAT 300 S a 500 S dodáváme na vyžádání zařízení na otáčení desek, které umožňuje pohodlnou manipulaci s velkoformátovými deskami.

- Pojezdová a vícesměrová kolečka zaručují jednoduché nakládání a odebírání desek
- Pohodlné nakládání velkých desek o tloušťce do 40 mm
- Manipulace s velkoformátovými deskami v jednomužném režimu
- Naklápění v rozsahu 0 – 80 (aretače)
- Velikost rámu 1930 x 1500 mm
- Příčné vzpěry (volitelná výbava)

7 Údržba / Čištění stroje

- i** Upozornění:
Obecně vzato není mazání zapotřebí, neboť kuličková ložiska nevyžadují žádnou údržbu.
Vodící ústrojí je zcela bezúdržbové a nevyžaduje ani mazání.



Obr. 7-1: Odstraňte prach a nečistoty

Zejména plochy stolu a vodící plochy, by se měly podle potřeby čistit od třísek a prachu.

Pomocí rozpouštěče lepidla & čističe lisu lze z nástrojů a součástí strojů snadno odstranit všechny zbytky lepidla

V žádném případě nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky.

Prostředky pro údržbu a čisticí přípravky jsou k dostání jako příslušenství (viz katalog firmy FELDER).

- !** Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku!
Hydraulické systém nevyžaduje naprosto žádnou údržbu a uživatel jej nesmí v žádném případě rozebírat.

Příloha

8 Příloha - Prohlášení o shodě



EG-Prohlášení o shodě
podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený stroj splňuje z hlediska své koncepce a konstrukce a v provedení, ve kterém ho uvádíme do oběhu, základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnice ES o strojních zařízeních.

Výrobce:	Felder KG KR-FELDER-STR.1 A-6060 Hall in Tirol
Označení výrobku:	Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
Název výrobku:	FELDER
Typové označení:	FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S
Byly uplatněny následující směrnice ES:	2006/42/EG

Toto prohlášení o shodě je platné pouze v případě, že je na stroji umístěna evropská značka shody CE.

V případě, že bude stroj bez našeho souhlasu přestavěn nebo na něm budou provedeny změny, pozbývá toto prohlášení okamžitě platnosti.

Osoba podepsaná pod tímto osvědčením je
zplnomocněna k sestavení technických podkladů.

Johann Felder, jednatel FELDER KG
KR-FELDER-STR.1 • A-6060 Hall in Tirol

Hall in Tirol, 1.6.2017



© **Felder KG**

KR-FELDER-STR. 1

A-6060 Hall in Tirol

Tel.: +43 (0) 5223 / 58 50 0

Fax: +43 (0) 5223 / 56 13 0

E-mail: info@felder-group.com

Internet: www.felder-group.com